

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры №12

Красногвардейский район Наименование муниципального образования Оренбургской области	" 30 " 11 2023 г.
--	-------------------

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Часть здания ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Красногвардейском районе

1.2. Адрес объекта Оренбургская область Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Мира, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на 1 этаже, 145,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: НЕТ

1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капитального ремонта 2016 г., текущий – 2019 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:----

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Красногвардейском районе

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Мира, д. 2

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Подольск-Плешаново-Донское-Долинск-Токское-Бахтиярово-Пролетарка-Ишалка-Кристалка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути:, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания с учетом СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
----------	--	--

		(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (КОСГУ)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (КОСГУ)	2	2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (КОСГУ)	3	4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (КОСГУ)	4	6,7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (КОСГУ)		13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (КОСГУ)		8,9,10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ		11,12

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧИ (КОСГУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с

		ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ---

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ---

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения не требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да ;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии,
заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам

Пеннер Н.В.

Секретарь комиссии,
юрисконсульт МКУ «ЦБ по
обслуживанию
муниципальных
образовательных учреждений
Красногвардейского района
Оренбургской области»

Мальцев М.А.

Директор ГКУ ЦЗН

Мишучкова С.А.

Директор МБУ «Комитет по
делам молодежи физкультуры
и спорта»

Комарь Р.Н.

ГБУЗ «Сорочинская МБ».
Главный врач
Красногвардейской участковой
больницы

Компанеев Е.Г.

Первый заместитель главы
администрации района по
экономике

Арсланов С.Р.

Ведущий инженер МКУ «ЦБ
по обслуживанию
муниципальных
образовательных учреждений
Красногвардейского района
Оренбургской области»

Крестьян В.Р.

И.о. председателя ВОИ в
Красногвардейском районе
Директор ГБУСО
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения в

Шаповалова Л.А.

Красногвардейском районе
Директор МБУК ЦБКС

Мартынова Г.И.

Знаменщиков В.А.

Главный архитектор района
Начальник отдела культуры
администрации района

Тихонова Л.Н.

Дегтяренко Т.П.

Управленческое решение согласовано " 20 " 11 2013 г.

(протокол N 1)

Комиссией (название) «...по координации деятельности в сфере
формирования среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (ММГ)»

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N 12
от "30" 11 2023 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУСО Оренбургской области «КПСОН» в Красногвардейском районе, с.
Плешаново, ул. Мира, д.2

N п/ п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Вид ы рабо т
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Нарушения не выявлены			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Нарушения не выявлены			
1.3	Пандус (наружный)	есть		3	Нарушения не выявлены			
1.5	Автостоянка и парковка	есть		4,5	Нарушения не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) на территорию	ДП-В		1	Не требуется
Путь (пути) движения на территории	ДП-В		2	Не требуется
Пандус (наружный)	ДП-В		3	Не требуется

Автостоянка и парковка	ДУ		4,5	Не требуется
------------------------	----	--	-----	--------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Рекомендации по адаптации объекта	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Замечания для информации (категория)	Вид и решение
1.1	Входная площадка (наружная)	есть		1	Не выявлены		
1.2	Входная площадка (через дверь)	есть		2-3	Не выявлены		
2.4	Дорога (подъезд)	есть		2-3	Не выявлены		
	ОБЩИЕ требования к зданию						

II Заключение по объекту

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (на основании пункта 4.1 Акта обследования ОСИ)
		N на плане	N фото	
Подъезд (наружный)	ДЧ-И (КОСТУ)		2-3	
Входная площадка (через дверь)	ДЧ-И (КОСТУ)		2-3	
Дорога (подъезд)	ДЧ-И (У)		2-3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N 12
от "10" 11 2013 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**ГБУСО Оренбургской области «КЦСОН» в Красногвардейском районе, с.
Плешаново, ул. Мира, д.2**

N п/ п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Вид ы рабо т
1.1	Пандус (наружный)	есть		3	Не выявлены			
1.2	Входная площадка (перед дверью)	есть		2-3	Не выявлены			
2.4	Дверь (входная)	есть		2-3	Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пандус (наружный)	ДЧ-И (КОСГУ)		2-3	
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (КСГОУ)		2-3	
Дверь (входная)	ДЧ-И (У)		2-3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Общественный доступ: маршрут движения (в т.ч. путей эвакуации)
ГБОУ СО Орловской области «ПСО» в Красногвардейском районе,
Пискаревка, ул. Мира, д.2

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
		есть / нет	N на плане	N фот о	Содержани е	Значимо для выявления (категория)	Содержани е	Вид ы работ
3.1	Коридор (всходы, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4-5	Не выявлены			
3.2	Пути эвакуации (в т.ч. зона безопасности)	есть		4-5	Не выявлены			
3.3	Двери	есть		4-5	Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной части	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (или работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Коридор (всходы, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-II (КОСГУ)		4	
Пути эвакуации (в т.ч. зона)	ДЧ-II (КОСГУ)		5	Рекомендуемые работы ТСР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N 12
от "30" 11 2023 г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГБУСО Оренбургской области «КЦСОН» в Красногвардейском районе, с.
Плешаново, ул. Мира, д.2**

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4-5	Не выявлены			
3.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		4-5	Не выявлены			
3.3	Дверь	есть		4-5	Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-И (КОСГУ)		4	
Пути эвакуации (в т.ч. зоны)	ДЧ-И (КОСГУ)		5	Индивидуальные решения ТСР

безопасности				
Двери	ДЧ-И (КОСГУ)		5	Индивидуальные решения ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

№	Наименование объекта	Наименование объекта		Выявленные нарушения и замечания		Работы по устранению нарушений	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Уточнение (указать, да)	Содержание	Итого
4.	Альтернативная форма обслуживания		6-7		Не соответствует требованиям ГОСТ	Организация альтернативной формы обслуживания	
	Общественные туалеты						

II Заключение по делу:

Наименование структурно-функциональной формы	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации и адаптированные работы** в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (КОСГУ)		6-7	Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N 12
от " 30 " 11 20 23 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**ГБУСО Оренбургской области «КЦСОН» в Красногвардейском районе, с.
Плешаново, ул. Мира, д.2**

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фот о	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
4. 1	Кабинетная форма обслуживания	есть		6-7		Не соответству ет требования м ГОСТ	Организация альтернативн ой формы обслуживани я	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (КОСГУ)		6-7	Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N 12
от "20" 11 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**ГБУСО Оренбургской области «КЦСОН» в Красногвардейском районе, с.
Плешапово, ул. Мира, д.2**

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	x	x	x	x	x	x	x

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
x	x	x	x	x

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ**

N 12
от "20" 11 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**ГБУСО Оренбургской области «КЦСОН» в Красногвардейском районе, с.
Плешаново, ул. Мира, д.2**

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	x	x	x	x	x	x	x

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
x	x	x	x	x

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N 12
от " 30 " 11 2013 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУСО Оренбургской области «КЦСОН» в Красногвардейском районе, с.
Плешаново, ул. Мира, д.2

N п/ п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содержан ие	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Вид ы рабо т
5. 1	Туалетная комната	есть		13	Находится на втором этаже.	(КО)	Индивидуальн ые решения с ТСР	
5. 2	Душевая/ ванная комната	нет						
5. 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (СГУ)		13	Индивидуальное решение с ТСР
Душевая/ ванная комната	х	х	х	х
Бытовая комната (гардеробная)	х	х	х	х

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N 12
от "16" 11 2023 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**ГБУСО Оренбургской области «КЦСОН» в Красногвардейском районе, с.
Плешаново, ул. Мира, д.2**

N п/ п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		8	Не выявлены			
6.2	Акустические средства	есть		9	Не выявлены			
6.3	Тактильные средства	есть		10	Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Визуальные средства	ДПВ			
Акустические средства	ДПВ			
Тактильные средства	ДПВ			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории _____ на _____ год

N п / п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)